

„Gehaltene Aufnahme“


Handhalter

zur Überprüfung der Bandstabilität der proximalen Reihe der Handwurzelknochen




Positionierung des Patienten


Sitzend am Untersuchungstisch wobei Handgelenk, Unterarm und Ellenbogengelenk der untersuchten Seite flach aufliegen.



Untersuchung des
- linken Handgelenks - ulnarer Stress
- rechten Handgelenks - radialer Stress



Untersuchung des
- rechten Handgelenks - ulnarer Stress
- linken Handgelenks - radialer Stress



telos Arzt- und Krankenhausbedarf GmbH

Ottostraße 2
61200 Wölfersheim

Telefon: +49 6036 9705 -0
E-Mail: info@telos-gmbh.com
Internet: www.telos-gmbh.com

telos